

ANALYSERAPPORT 315757

Hørby VarmeværkHjørringvej 101
9300 Sæby
Jens Larsen**Version:** 1
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret: 26.02.2018
Bilag:

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| LAB nr: | 18-02158 | Prøvetager: | Hørby Varmeværk |
| Prøvemærkning: | | Prøvetagningsmetode: | - |
| Prøvetype: | Bioaske | Prøvetagningstidspunkt: | - |
| Prøvested: | Hørby Varmeværk | Prøvetagningssted: | |
| Grænseværdier: | Oplyst af rekvirenten | Analyseperiode: | 08.02.2018 - 26.02.2018 |

| Analyseparameter | Resultat | Min | Max | Udenfor | D.L. | Metode/Reference | +/- |
|----------------------------|------------------------|-----|-----|---------|-------|----------------------|-----|
| Total-P | 14600 mg/kg TS | - | - | | 1 | M-0071 DS 259/ICP | 10% |
| Tørstof | 92.1 % | - | - | | 0.002 | M-0008 DS 204 | 10% |
| Cadmium | 1.14 mg/kg TS | - | - | | 0.02 | M-0071 DS 259/ICP | 10% |
| Bly | 6.9 mg/kg TS | - | 120 | | 0.2 | M-0071 DS 259/ICP | 10% |
| Nikkel | 1.3 mg/kg TS | - | 30 | | 0.1 | M-0071 DS 259/ICP | 10% |
| Kviksølv | 0.2 mg/kg TS | - | 0.8 | | 0.1 | M-0026 DS 259/EN1483 | 10% |
| Chrom | 6.2 mg/kg TS | - | 100 | | 0.1 | M-0071 DS 259/ICP | 10% |
| Kalium | 141000 mg/kg TS | - | - | | 2 | M-0071 DS 259/ICP | 10% |
| Formaling til 90 µm | | - | - | | | Agat-mølle | - |
| TOC | 284000 mg/kg TS | - | - | | 100 | *EN 13137 | 10% |
| Total svovl | 6260 mg/kg TS | - | - | | 0.3 | M-0071 DS 259/ICP | 10% |

Bemærkninger:

Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Rekvirent: Hørby Varmeværk
Kopi:

Nørresundby d. 26.02.2018

Forklaring:

D.L.: Detektionsgrænse

<: Mindre end

*: Ikke omfattet af akkrediteringen

+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)

>: Større end



Annette Christensen, laborant

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.

Analyserapport 315757 - Side 1 af 1